

Т-40М

Рис. 071. Установка глушителя Т40-1205180-А1.




Рис. 71. Установка глушителя Т40-1205180-А1

№	Номер по каталогу	Наименование детали	К-о	К-о	К-о	К-о	К-о
6	Т40-1205192	Шпилька	0	0	1	1	1
5	Т40-1205191	Патрубок глушителя	0	0	1	1	1
4	Т40-1205190-А	Глушитель с патрубком	0	0	1	0	1
	Т40-1205180-А1	Установка глушителя	0	0	1	0	0
	Т40-1205180-А1	Установка глушителя	0	0	1	0	1
2	Т40-1205040	Хомут	0	0	1	0	1
3	Д42-1205170	Прокладка	0	0	1	0	1
11	Гайка М12-7Н.32.Л63 ГОСТ 5931-70	Гайка М12-7Н.32.Л63 ГОСТ 5931-70	0	0	3	3	3
10	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	0	0	1	1	1
9	Болт М12-6gX45.88.019 ГОСТ 7796-70	Болт М12-6gX45.88.019 ГОСТ 7796-70	0	0	2	2	2
8	Болт М10-6gX35.88.019 ГОСТ 7796-70	Болт М10-6gX35.88.019 ГОСТ 7796-70	0	0	1	1	1
7	А05027-А	Хомут	0	0	1	1	1
1	60-1205015-А1	Глушитель	0	0	1	0	1